

Żołądnica, 13.02.2023 r.

Zapytania @ z dnia 13.02.2023 r. dotyczące zadania:  
**10/2023 Wykonanie pokrycia dachowego wiaty w Zakrzewie**

a) Proszę o wyjaśnienia dotyczące zakresu robót i rodzaju materiałów dotyczących zadania nr 10/2023.

Czy należy wycenić czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej?

Czy do pokrycia zastosować blachę z powłoką antykondensacyjną?

b) *Czy zamawiający przewiduje wymianę rynien i rur, jeśli tak to jakiego typu i o jakim przekroju*

---

Odpowiedź na zapytania z dnia 13.02.2023 r. dotyczące zadania:

**10/2023 Wykonanie pokrycia dachowego wiaty w Zakrzewie**

1) *Czy należy wycenić czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej?*

**Odp. Nie zakładano konieczności czyszczenia i malowania konstrukcji stalowej**

2) *Czy do pokrycia zastosować blachę z powłoką antykondensacyjną?*

**Odp. Nie ma takiej konieczności**

3) *Czy zamawiający przewiduje wymianę rynien i rur, jeśli tak to jakiego typu i o jakim przekroju*

**Odp. W zapytaniu nie ma mowy o rynnach – zatem ich wymiany nie przewiduje się.**

**Obiekt docelowo będzie magazynem słomy, tak jak dwa inne istniejące obok objekty.**